

noticiario noticiario noticiario

PRIMERA REVISION GENERAL DEL HELICOPTERO HD/T-19 (PUMA) REALIZADA EN MAESMA

EL HELICOPTERO HD/T-19, de dotación en el 801 Escuadrón de FF.AA., ubicado en la Base Aérea de Son San Juan (Palma de Mallorca) ha llegado, por tiempo de funcionamiento, a su segunda revisión general.

La primera revisión general la pasaron en Aeroespacial (Marignac-Francia), en



los años 90, 91 y 92, y diez años después les corresponde realizar la segunda revisión general.

Estudiado el asunto por el MALOG, y en base al binomio beneficio/coste, y a una utilización racional de los medios orgánicos disponibles, se decide que sea la Maestranza Aérea de Madrid (MAESMA) quien efectúe esta segunda revisión general.

MAESMA ya contaba con la experiencia suficiente en la revisión general de los helicópteros HD/T-21 (Superpuma), de los que realizó las correspondientes a la primera entrega; por tanto sólo necesitaba unos complementos de equipamiento y la instrucción específica para acometer el encargo del MALOG.

Aprovechando que el HT19-05 se accidentó a prin-

cipio de diciembre de 1998 en Palma de Mallorca, fue trasladado por vía marítima y terrestre a Cuatro Vientos, donde se comenzó su reparación (que finalizó en mayo de 1999) siguiendo con la revisión general que ha finalizado en junio de 2000.

Durante 1999 la Maestranza Aérea de Madrid se equipó con el utillaje complementario necesario y recibió de Aeroespacial la instrucción suficiente para acometer con garantías la revisión general de los Pumas.

Una vez más, la Maestranza Aérea de Madrid ha estado a la altura de las circunstancias y ha cumplido, a satisfacción, la orden del MALOG, habiendo efectuado, con éxito, la primera revisión general de material Puma realizada en España.