

C
2
1
no 49

64.57

ARREGLO DE 1895

ESTANTE P TABLA 1^a

CARTERA 9^a SECCION C

Nº 18 57

*Relacion
de las obras del Castillo de Caravaca
por D. Gaspar Diruel
1811.*

DEPÓSITO DE LA GUERRA
ARCHIVO DE PLANOS

ESTANTE _____ TABLA _____

CARTERA _____ SECCION _____

NUM. _____

Relación de las Obras del Castillo de Camaraca

Plaza de Armas.

Las fosas: su longitud 28 pies y $\frac{1}{2}$: su latitud por la parte superior 10 p.^{as} y uno $\frac{1}{2}$ por la inferior 5 pies: de profundo 8 p.^{as} con su escacada vertical interna.

Dos parapetos: su longitud es de 22 p.^{as} su latitud de 5 p.^{as} en la parte superior con su escacada vertical interna.

Dos machos, con sus puentes volantes de madera, su longitud es de 6 pies y 4 de espesor.

Un parapeto con sus dos banquetas: su longitud de 81 p.^{as} su espesor de 5 p.^{as} su elevación interna de 7 p.^{as} con su escacado vertical: y exterior inclinada a los 40 grados, por la mencionada parte exterior tiene de elevación 26 p.^{as} y $\frac{1}{2}$.

Un Atrechamiento que su arca es de 24 pies: 3 p.^{as} de espesor: con su banqueta, y 12 espilleras: dos machos con sus reitoriles, que cierran a dho. Atrechamiento que su longitud es de 3 p.^{as} 3 de espesor: y 7 de elevación con sus banquetas de la izquierda tiene 3 espilleras, y 5 de la derecha.

Desde los mencionados fosos, se han construido dos rampas que su longitud es de dos orn.^{as} de Cavallo de friso.

Entrada al Castillo.

Puerta del Castillo se ha reforzado con uno grueso quarto.

se han puesto dos fuertes golfos, se han
abierto cinco aspilleras, y un portigo, se han puesto dos
cercaaduras nuevas con sus cerros.

Se ha reforzado su entrada con un robusto rastrillo de
acero que su longitud es de 80 p.^{as} y $\frac{1}{2}$: 4 y $\frac{1}{2}$ de elevación.

En el Cuarto del Oficial de Guardia se han abierto
aspilleras, 4 con direccion ala plaza de armas, y 4 que
miran ala botica de la Entrada.

Torre de los Reyes por la parte exterior tiene de elevación
52 pies: se ha construido una hermosa Bateria
cañoneras a diferentes direcciones, su area cuadrada es
118 pies su espesor de 4 p.^{as} y $\frac{1}{2}$: su elevación interna de
y $\frac{1}{2}$: tiene su explanada una orden de durmientes, y
de guar tones; en su botica se han abierto dos aspilleras
cada lado de los flancos.

Torre de los Comendadores su elevación por la parte
norte es de 48 pies: se han abierto 11 aspilleras en todas
direcciones, y otras tantas en su botica, en su cortina se ha
puesto una bangueta provisional de madera, tiene 20 aspilleras,
y otras tantas en 2.^o ór. la cortina que hay entre
Comendadores y S.^o Fernando tiene 10 orden de aspilleras.

Torre de S.^o Fernando por la parte exterior tiene de elevación
22 pies: se ha rellenado, con cal y canto, se han levantado
tres robustos estribos dos en los angulos, y uno en la cara

y en ella debe construirse
y su explanada.

Torre de S. Josef se ha construido una bateria con 4.
Canoneras a diferentes direcciones; su elevacion por la
pte exterior es de 47 p.^o su area quadrada es de 54 pies y
 $\frac{1}{2}$ espesor $3\frac{1}{2}$ y de elevacion interna 6 p.^o Su cortina se
ha construido casi nuda con su banqueta, su longitud 27
p.^o de espesor y 8 de elevacion.

Torre de S. Rafael se han levantado y reforzado los pa-
rapetos se han rellenado de tierra se debe construir una ex-
planada para un canon que con la Vampa tiene de longi-
tud 25 p.^o 12 de espesor y 3 de elevacion: por la parte exterior
se ha construido un estribo robusto para dar mayor solidez
ala torre, que estaba vaciada, su elevacion por la misma
es de 39 pies: se ha construido en su cortina una banqueta
de 45 pies de longitud: $4\frac{1}{2}$ de espesor: y 6 de elevacion.

Torre de S. Elena se ha construido en esta lo mismo
que en la anterior su elevacion y la parte exterior es de
36 pies.

Torre Chacana su elevacion por la parte exterior es
de 73 p.^o en esta se ha colocado el area bandera; la torera
superior e inferior, se han abolido y a. Almacén de Ar-
till.^a como tambien una especie de habitacion subterra-
nea.

Forre de S.^{to} Patricio se han abilitado sus cortinas, se han abierto 6 aspilleras, se le ha puesto una escalera provisional de madera su area cuadrada es de 34 p.²: su espesor 2 p.² y $\frac{1}{2}$: su elevacion 4 p.² por la base de la pte Exterior se han desmontado dos varas de piedra seca, y su elevacion es de 85 pies.

Forre y Bateria de S.^{to} Xarg.^{on} en el Baluarte sus cortinas se han reparado, se han abierto 10 aspilleras, y se ha construido una banquetta, su area cuadrada es de 54 p.²: su espesor de 2 p.² y $\frac{1}{2}$: su altura interna 4 p.² y su elevacion exterior de 52 p.²: La Bateria enta a barbeta su area angula es de 67 p.²: su espesor 3 p.² y $\frac{1}{2}$: su altura 3 p.² rimpa a una orden de durmientes, y otra de cuarterones, enta con una ord.^{na} de caavillo de pisa, se han dado de elevacion 7 p.² por su base, por el desmonte de piedra seca.

Forre de S.^{ta} Ana se han reparado las cortinas, se han abierto 3 aspilleras, su area cuadrada es de 48 p.²: espesor 2 p.² y $\frac{1}{2}$: su elevacion interna 4 p.² y exterior 37 p.².

Forre de S.^{ta} Juan se han derribado las Almenas se ha reparado, se ha dejado a barbeta su area es de 51 p.²: su espesor 2 p.² y $\frac{1}{2}$: su altura interna 4 p.² en su cortina se han reparado 5 aspilleras, y se le ha dado de altura por su base dos varas p.² el desmonte de piedra su elevacion exterior es de 46 pies.

Torre S.^{ta} Ynes se le han reparado 3 aspilleras,
y abierto 7 en su cortina por el desmonte de pie-
dra su altura es de 37 pies por su base 3 varas,
su elevacion por la parte exterior es de 37 pies.

Torre de S.^{ta} Barbara, se le han desmontado las
almenas y se ha reparado; su area es de 50 p.² $\frac{2}{3}$ de
espesor, 4 p.¹ de elevacion interna se le han abierto
4 aspilleras cuya direccion es ala salida por el del
castillo: en su cortina se han reparado 8 aspilleras
su elevacion exterior es de 52 p.¹

Torre S.^{ta} Juana se ha reparado un angulo y su
cortina 6 aspilleras; se ha construido una bangueta
de cal y canto, su elevacion exterior es de 33 p.¹

Torre S.^{ta} Cruz se le han quitado las Almenas,
se ha reparado, se le han abierto 6 aspilleras, y otras
tantas en su bodega se ha construido una bangueta,
su area 24 p.¹ Su espesor 2 p.¹ $\frac{1}{2}$: en su cortina
se han recompuesto 5 aspilleras y construido una
bangueta; su elevacion por la pte. exterior es de 23 p.¹

Torre de S.^{ta} Trino se le han abierto 21 aspilleras cu-
ya direccion es ala trinchera y foro de la izquierda:
su elevacion por la parte exterior es de 34 p.¹ en el
cuerpo de guardia del S.^{to} Viento que esta debajo de
esta torre se han construido 5 aspilleras y su ban-

gueta; que caen á la misma entrada de la bóveda
se ha terraplenado una puerta, se han abierto 5
aspilleras; se ha construido una cortadura con su
bangueta, que su longitud es de 7 p.^{as} 2 p.^{as} y $\frac{1}{2}$ de espesor
y 6 de elevación con 6 aspilleras á su espada; en el
cortina se ha levantado una bangueta provisione
de madera de 2 p.^{as} de elevación; y 3 de espesor; y en el
piso inferior se han abierto 6 aspilleras.

La cortina del Baluarte. San Jacinto tiene 4
p.^{as} de elevación la de S.^{ta} Ana, S.^{ta} Juan, S.^{ta} Barbara
y S.^{ta} Elena tienen 33 p.^{as} y las demas sobre 24 á 27 p.^{as}

En la torre y corredores altos de la Iglesia, se han
construido unos parapetos que su longitud es de 3 p.^{as}

En frente de la Plaza de armas, se han descubierto
en guadero 48 varas y $\frac{1}{2}$ de terreno en donde estaba
situadas varias casas para dar mayor defensa á la
Plaza de armas y entrada del Castillo.

Se ha construido un horno de cocer pan, capaz 13
fac. con todos los pertrechos necesarios.

En los almacenes de víveres se han construido
blados, y enterminados, muy capaces, y se han puen
á sus bontomas sus vigas de madera.

Otra habitación en bajo se ha reglado para el
jefe con 25. Camas.

Alor Algybes se ha puesto puertas, pozas

garruchas, marmas, con sus cadenas alj. de Corre.

no. Se ha construido una fragua y un maizal nuevo.

En los corredores altos donde habitan los s. oficiales se han construido algunos tabiques, y habiendo varias puertas, puertas llaves y cerrojos.

Se han habilitado orniellas y algunas de estas construidas nuevamente.

Se ha habilitado para Puadra una habitacion en el patio interior con 18 puebrs grandes y se ha empedrado, se ha levantado un tabique y la pieza que ha quedado se le ha puesto su puerta nueva, que comunica ala guadara, y se ha destinado para pajar.

Para la Artill. tambien se han construido, Puadras, cuñas, juego de Armas &c. Caravaca 25 de Enero de 1811.

Gasp. Divuel. =

Nota...y.

Stan seguido los reparos hasta el 2 inclusive de Enero de Mo. año = Trovete?

Relacion de las obras q. faltan indispensables a este Castillo de Caravaca.

Quatro estridos, uno ala cortina que hay entre el S. Fernando, y el S. Jofe; y otro entre esta, y S. Rafael; otro entre los comendadores y el S. Fernando, y otro ala Torre de los Comendadores; reforzar los parapetos ala Torre Chacoma.

Tres explanadas para canon con suvelleno de tierra

87. 11
de una barra la de S.^{ta} Fernando 6' espaldones p.^a sobre
las granadas; y dos de ellos de mucha existencia, p.^a
cubrirlo Almacenas, de viveres.

Dens otro para la Plaza de Armas p.^a cubrir lo defen-
sor de la parte del Sur de la misma.

Recorren los parapetos que hay entre S.^{ta} Patricia, y la
Iglesia, y los que hay entre S.^{ta} Ana, y S.^{ta} Juan y de era
a S.^{ta} Inigo: Carabaca 1.^o de Set.^o de 1811 = Gaspar Duran.

Nota. La cortina comprendida entre la Iglesia y S.^{ta} Patricia
ya lo era = P.^o 13.^o Trovete

Es copia del original y confrontada
en el P.^o 1.^o de San Carlos de Mayo de 1811

Simon Wall
Alf. J.



